

一立川、八王子 吊革形状中=腰掛ライン(レール+枕木方向)の吊革形状、吊革形状扉=扉周辺に後から設置された吊革の形状

★115系松本車、6両編成(リニューアル済) 長野地域色

松本、長野一

列番表示 板:よくある板差しかえ式 LED:5桁LED式 前面幕 背景白:文字が黒色 背景黒:文字が白 但し「普通」表示時のみ C7 12005-8-4.5現在確認出来た編成 車端転落防止機なし(全車) 1但し特記除く その他

Table with columns ① through ⑥ and rows for specifications like 定員, P Sn, and control systems (制御, AVR+MGMDd).

リニューアル更新日 シングルアーム化

立川方 / 松本方

先側頭面乗務員室扉取っ手

吊革形状中扉

編成番号

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

Main table with columns for train numbers (e.g., 443, 417, 443, 394, 420, 496), dates, and specifications for various train models (AU75CM, AU75CH, etc.).

当方が確認が主となっております、検査表記部分が斜体の表記は、データ提供の許諾(代行掲載)をしております。その後当方が確認出来た分については、斜体を解除しています。

先側
頭面
乗務員
室内
扉
取っ手

★115系松本車、6両編成

①	②	③	④	⑤	⑥
クハ	モハ	モハ	モハ	モハ	クハ
定員114	定員132	定員132	定員128	定員128	トイレ 定員112
115	115	114	115	114	115

編成番号 リニューアル更新日 シングルアーム化 列番表示 その他

C1	1123	1065	1128	1066	1129	1084	C1	2000-12-40M	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検 廃車日
	78-8-31近車 53年度1次債務	78-8-31近車 53年度1次債務	78-8-31近車 53年度1次債務	78-8-31近車 53年度1次債務	78-8-31近車 53年度1次債務	78-8-31近車 53年度1次債務			

C2	1125	1068	1131	1069	1132	1086	C2	2001-1-90M	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検 廃車日
	78-9-21近車 53年度1次債務	78-9-21近車 53年度1次債務	78-9-21近車 53年度1次債務	78-9-21近車 53年度1次債務	78-9-21近車 53年度1次債務	78-9-21近車 53年度1次債務			

C3	1102	1023	1081	1121	1205	1077	C3	2001-3-160M	LED/LED 黒/黒	先頭車運転台窓など: Hゴム黒色
	78-9-26東急 52年度2次債務 Hゴム黒色→	78-9-26東急 52年度2次債務 Hゴム黒色→	78-9-26東急 52年度2次債務 Hゴム黒色→	82-6-28川重 56年度1次債務 Hゴム黒色→	82-6-28川重 56年度1次債務 Hゴム黒色→	78-9-9川重 52年度2次債務 Hゴム黒色→				

C4	1110	1038	1099	1024	1082	1058	C4	2001-3-160M	板/板 黒/黒
	78-10-26日車 52年度2次債務	78-10-26日車 52年度2次債務	78-10-26日車 52年度2次債務	78-9-26東急 52年度2次債務	78-9-26東急 52年度2次債務	78-9-26東急 52年度2次債務			

C12	1104	1028	1089	1104	1176	1065	C12	2002-9-260M	LED/LED 白/白	TC1065のみ車端転落防止柵あり
	78-8-21日車 52年度2次債務	78-8-21日車 52年度2次債務	78-8-21日車 52年度2次債務	80-9-26東急 54年度2次債務	80-9-26東急 54年度2次債務	78-8-26日車 52年度2次債務				

C13	1127	1071	1134	398	424	1224	C13	2002-11-20M	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検 廃車日
	79-1-18川重 52年度2次債務	79-1-18川重 52年度2次債務	79-1-18川重 52年度2次債務	77-9-12川重 51年度2次債務	77-9-12川重 51年度2次債務	81-6-19川重 55年度1次債務			

C14	1106	1031	1092	1075	1139	1093	C14	2002-12-240M	LED/LED 白/白
	78-8-26日車 52年度2次債務	78-8-26日車 52年度2次債務	78-8-26日車 52年度2次債務 Hゴム黒色→	79-9-28日車 53年度1次債務 Hゴム黒色→	79-9-28日車 53年度1次債務 Hゴム黒色→	79-9-28日車 53年度1次債務 Hゴム黒色→			

◆115長野車、各種改造実績

C1	ATS-Ps設置	EB装置取付
C2	19-11-13NN	22-1-25NN
C3	20-3-4NN	22-3-15NN
C4	19-5-2NN	21-7-16NN
C5	20-4-24NN	22-6-11NN
C6	20-8-6NN	22-8-6NN
C7	20-10-2NN	22-11-22NN
C8	20-11-25NN	22-10-26NN
C9	20-12-22NN	23-1-26NN
C10	21-2-3NN	23-3-31NN
C11	21-2-18NN	21-4-18NN
C12	21-3-17NN	23-4-28NN
C13	19-7-17NN	21-8-11NN
C14	19-8-10NN	21-9-9NN
	19-9-25NN	21-12-16NN

一辰野 松本一

★123系松本車、1両編成 ①

	クモヤ	クモハ	
編成番号	143	定員126 123	編成番号
	P Sn 制御 MG CP <土 土>	P Sn 制御 MG CP <土 土>	

予算配分 旧車番	全検	要検
改造日		

ATS-P設置
16-3-4NN
ATS-Ps設置
19-6-16NN

ATS-P設置
15-10-27NN
運転状況記録装置取付
23-5-28NN

AU712-MM

52

←連結器

新製日
床下機器2-4位
床下機器1-3位
パンタ/空調
新製配置区

クモニ143-1

86-10-8NN

9-11NN
→16-3NN

AU712はSIVタイプ、中央に設置

未確認
→16-3NN-19-6NN

新製日
床下機器2-4位
床下機器1-3位
パンタ/空調
新製配置区

クモニ143-5

86-12-23NG

14-9NN

14-9NN

★マニ50型松本車

マニ
前位-後位
50
<C っ>

78-3-20富士重
名古屋

←連結器

予算配分

52年度本予算

全検

15-3NN

要検

15-3NN