

←勝田、土浦
★E501系勝田車、10両編成

上野→

2005-5-19現在
すべて確認済
K701
↑同日確認できた編成

車体保全(車保)
装置保全(装保) 指定保全

側面窓一部開閉化はすべて完了(18-9~10)

編成 番号	クハ	サハ	モハ	モハ	サハ	サハ	サハ	モハ	モハ	クハ	編成番号	新製日	全検	要検	その他	
	車椅子					弱冷房車			車椅子							
	トイレ	定員156	定員156	定員156	定員156	定員156	定員156	定員156	定員156	トイレ						
	E501	E501	E501	E500	E500	E501	E501	E501	E500	E500						
	P Sn		主変換	主変換 SIV	ACSCP			主変換	主変換 SIV	P Sn						
				電源誘導						ACSCP						
	<±	-	-	+	+	-	-	+	+	>						
	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720						
K701	1	2	2	2	1	3	4	3	3	1001	K701	1995-5-23川重	14-5KY(装保)	14-5KY→17-12KY	トイレ設置:2007-2-21	
済→	720002	720003	720005	720004	720007	720006	720008	720009	720015	720010						
	720002	720003	720005	720004	720007	720006	720008	720009	720017	720010						
K702	2	6	5	5	2	7	8	6	6	1002	K702	1997-2-20川重	15-10KY(装保)	15-10KY	トイレ設置:2006-10-26	
済→	720019	720020	720021	720001	720023	720022	720024	720025	720026	720027						
K703	3	10	8	8	3	11	12	9	9	1003	K703	1997-3-6川重	16-1KY(装保)	16-1KY	トイレ設置:2006-11-20	
済→	720033	720034	720036	720035	表記なし	720037	720039	720040	720041	720042						
					↑720038?											
K704	4	14	11	11	4	15	16	12	12	1004	K704	1997-3-18東急	16-5KY(装保)	16-5KY	トイレ設置:2006-10-3	
済→	720048	720047	720051	720049	720050	720053	720052	720054	720055	720056						

編成 番号	クハ	サハ	モハ	モハ	クハ	編成番号	新製日	全検	要検	その他						
	車椅子				車椅子											
	トイレ	定員146	定員156	定員156	定員146											
	E501	E501	E501	E500	E500											
	P Sn		主変換	主変換 SIV	P Sn											
				ACSCP												
	<+	-	-	+	+	-	-	-	+	>						
	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720	AU720										
K751	1001	1	1	1	1	1	K751	1995-3-28東急	14-5KY(装保)	14-5KY→17-12KY	トイレ設置:2007-1-31					
済→	720011	720012	720016	720013	720014	720014										
				720015	720014	720014										
K752	1002	5	4	4	2	K752	1997-2-21川重	15-11KY(装保)	15-11KY	トイレ設置:2006-11-9						
済→	720029	720028	720031	720030	720032											
K753	1003	9	7	7	3	K753	1997-3-7川重	16-1KY(装保)	16-1KY	トイレ設置:2006-12-6						
済→	720043	720044	720045	720045	720046											
				↑再確認予定↑												
K754	1004	13	10	10	10	K754	1997-3-19東急	16-5KY(装保)	16-5KY	トイレ設置:2007-1-22						
済→	720057	720058	720059	720060	720061											

車体保全(車保)
装置保全(装保) 指定保全

床下機器
グレー塗装
↑16-1KY出場分から

E501では、2006-4月現在
K702+K752のみグレーではない

■空調表記で番号がない分
720001~720061まで確認されている内...
720013
720014

720017
720018
720038

の番号がない、未確認
交換用とみられる。